

Windows XP Professional x64 Editionへのドライバーのインストール

Windows XP Professional x64 EditionでUS-800をご使用になる場合は、取扱説明書に記載されているインストール方法とは別のインストール方法でドライバーをインストールする必要があります。以下に、そのインストール方法を記載します。Windows XP Professional x64 Editionにて、ご使用になる場合には、必ず下記の方法にてドライバーをインストールしてください。

注意


付属のドライバー CD-ROM内の《setup.exe》は使用しませんので、《setup.exe》を起動させないでください。

Windows XP professional x64 Editionへのドライバー・インストール方法

1. 付属のACアダプター（TASCAM PS-P520）が本機に接続されていないこと（電源がオフである事）を確認します。
2. 付属のドライバー CD-ROMをご使用のパソコンにセットします。

注意

付属のドライバー CD-ROM内の《setup.exe》は使用しませんので、《setup.exe》を起動させないでください。

3. 本機とパソコンを付属のUSBケーブルで接続し、更に付属の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520）本機に接続します。本機の （スタンバイ/オン）インジケーターとUSBインジケーターの点灯を確認します。すると、ハードウェア検索ウィザードが起動しますので、《キャンセル》ボタンを押して、ウィザードを終了させます。

4. Windows上で、デバイスマネージャを開きます（コントロールパネル→システムを開き、《ハードウェア》タブをクリックし、《デバイスマネージャ》ボタンを押す）。
5. 《USB (Universal Serial Bus) コントローラ》の左の《+》をクリックし、デバイスのリストを表示させます。
6. リスト内で、《USB複合デバイス》を見つけ、そこを右クリックします。メニューが現れますので、《ドライバの更新》をクリックします。すると、ハードウェア検索ウィザードが表示されます。
7. インストール方法の選択で、《一覧または特定の場所からインストールする》を選び、《次へ》ボタンを押します。
8. 検索とインストールのオプションが表示されないので、《検索しないで、インストールするドライバを選択する》を選び、《次へ》ボタンを押します。
9. ドライバーの選択画面になりますので、《ディスク使用》ボタンを押します。
10. 《参照》ボタンを押して、付属のドライバー CD-ROM内の《US-800 Win driver》内の《US800Drv.inf》ファイルを指定してから、ドライバーの選択画面に戻り《OK》ボタンを押します。
11. 《次へ》ボタンを押して、インストールを開始します。ロゴテストやデジタル署名などの警告画面が出る場合は、《続行》を押して、先へ進んでください。

12. ハードウェア検索ウィザードが完了すると、《完了しました》と表示されますので、《完了》ボタンを押してください。
13. 次に、別のハードウェア検索ウィザードが始まります。《一覧または特定の場所からインストールする》を選び、《次へ》ボタンを押します。
14. 今回は、《次の場所で最適のドライバを検索する》を選び、《次の場所を含める》のチェックボックスをチェックします。
15. 右側の《参照》ボタンを押して、付属のドライバー CD-ROM内の《US-800 Win driver》フォルダを指定し、《OK》ボタンを押します。
16. ドライバーの選択画面に戻りますので、《次へ》ボタンを押して、インストールを開始します。途中で、ロゴテストやデジタル署名などの警告画面が出る場合は、《続行》を押して、先へ進んでください。
17. ハードウェア検索ウィザードが完了すると、通知エリア（タスクトレイエリア）に《新しいハードウェアがインストールされ、準備できました》のメッセージが出ます。
18. US-800の電源をオフにします。以上でインストールは完了です。
19. パソコンを再起動します。再起動後、通知エリア（タスクトレイエリア）にUS-800のアイコンが表示されます。表示されない場合は《<<》ボタンを押して、隠れているアイコンを表示させてください。
20. US-800の電源をオンし、アイコンをダブルクリックすると、US-800のコントロールパネルが表示されます。