

## 目次

最新情報.....	1
メンテナンス項目.....	1
Windowsドライバー.....	1
Mac OS X ドライバー.....	1

## 最新情報

本機のドライバーは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のドライバーに関しては、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) にてご確認ください。

## メンテナンス項目

## Windows ドライバー

## Windows 8.1の修正 (32ビット版 / 64ビット版)

- Windows 8.1 の Update (KB 2919355) をインストールした際に、弊社 USB オーディオインターフェース製品を接続した状態で、Windows の設定「共有モードで使用されるサンプルレートとビット深さ」にて 24 ビットが選択されている場合に、Windows システム音を再生したときにパソコンが再起動してしまう不具合を修正しました。

## 最新ドライバーバージョン、最新ファームウェアバージョン

機種名	最新ドライバー バージョン			最新ファームウェアバージョン
	Windows Vista	Windows 7	Windows 8.1	
US-200	1.01	1.02	1.02	1.01
US-600	1.00	1.02	1.02	1.00
US-1641	2.02	2.05	2.05	1.02
US-1800	2.02	2.05	2.05	1.00
US-2000	2.02	2.05	2.05	1.01

## Mac OS X ドライバー

- OS X Yosemite (10.10) に対応しました。
- OS X Mavericks (10.9) に対応しました。

## 最新ドライバーバージョン、最新ファームウェアバージョン

機種名	最新ドライバー バージョン					最新ファームウェアバージョン
	Mac OS X Snow Leopard (10.6)	OS X Lion (10.7)	OS X Mountain Lion (10.8)	OS X Mavericks (10.9)	OS X Yosemite (10.10)	
US-200	1.00	1.10	1.10	3.00 (更新)	1.01	
US-600	1.00	1.10	1.10	3.00 (更新)	1.00	
US-1641	2.00	2.10	2.10	3.00 (更新)	1.02	
US-1800	2.00	2.10	2.10	3.00 (更新)	1.00	
US-2000	2.01	2.10	2.10	3.00 (更新)	1.01	

\* OS X Mavericks (10.9) / OS X Yosemite (10.10) 対応正式版となりました。詳細は、「V3.00d8 (β版) ドライバー リリースノート - OS X Mavericks (v10.9) 専用」と同様になりますので、こちらをご参照ください。